

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY**Diploma Engineering – SEMESTER – 6 (NEW) – EXAMINATION – Winter-2024****Subject Code: 4361902****Date: 21-11-2024****Subject Name: CAD/CAM****Time: 02:30 PM TO 05:00 PM****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted
5. English version is authentic.

			Marks
Q.1	(a)	Differentiate wire frame modeling and solid modeling	03
પ્રશ્ન.1	(અ)	વાયર ફ્રેમ મોડેલિંગ અને સોલિડ મોડેલિંગ વચ્ચે નો તફાવત લખો.	૦૩
	(b)	Write the application of CAD system.	04
	(બ)	CAD સિસ્ટમ ના ઉપયોગો વિષે લખો.	૦૪
	(c)	Explain pure primitives used in CAD solid modeling with figure	07
	(ક)	આકૃતિ સાથે CAD સોલિડ મોડેલિંગમાં વપરાતી પ્યોર પ્રીમિટિવ વિષે સમજાવો	૦૭
		OR	
	(c)	Explain Boolean operations with figure used in solid modeling with figure.	07
	(ક)	સોલિડ મોડેલિંગમાં વપરાતા બુલિયન ઓપરેશન આકૃતિ સાથે સમજાવો	૦૭
Q.2	(a)	Write a short note on parametric modeling.	03
પ્રશ્ન.2	(અ)	પેરામેટ્રિક મોડેલિંગ ટુક નોંધ લખો.	૦૩
	(b)	Explain extrude command and revolve command used in any CAD software.	04
	(બ)	કોઈપણ CAD સોફ્ટવેર માં વપરાતા એક્સટ્રુડ કમાન્ડ અને રિવોલ્વ કમાન્ડ વિષે જણાવો.	૦૪
	(c)	Explain the Constraints used in CAD software.	07
	(ક)	કેડ સોફ્ટવેર માં વપરાતા કન્સ્ટ્રેઈન્ટનો વિષે જણાવો.	૦૭
		OR	
Q.2	(a)	Write the name of parametric and non-parametric modeling software	03
પ્રશ્ન.2	(અ)	પેરમેટ્રિક અને નોન પેરમેટ્રિક સોફ્ટવેર ના નામ લખો.	૦૩
	(b)	Explain 3D array command used in CAD software	04
	(બ)	કેડ સોફ્ટવેર માં વપરાતા 3D એરે કમાન્ડ વિષે સમજાવો.	૦૪
	(c)	What is bill of materials (BOM) in CAD? Write general stapes to create BOM.	07
	(ક)	કેડ માં બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ શું છે? BOM બનાવવા માટે ના પગલાઓ (સ્ટેપ્સ) લખો.	૦૭
Q. 3	(a)	Write full name of NC, CNC and DNC machine.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	NC, CNC અને DNC મશીન ના પૂર્ણ નામ લખો.	૦૩

	(b)	What is machine zero and work piece zero?	04
	(બ)	મશીન ઝીરો અને વર્કપીસ ઝીરો એટલે શું?	૦૪
	(c)	Explain closed loop and open loop CNC machine.	07
	(ક)	ક્લોઝ્ડ લૂપ અને ઓપન લૂપ CNC મશીન વિષે જણાવો.	૦૭
		OR	
Q. 3	(a)	Write the advantages of CNC machine	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	CNC મશીન ના ફાયદાઓ લખો.	૦૩
	(b)	Explain canned cycle.	04
	(બ)	કેન સાયકલ વિષે જણાવો.	૦૪
	(c)	Explain point to point system and continuous path system in CNC machine.	07
	(ક)	CNC મશીનમાં પોઇન્ટ ટુ પોઇન્ટ સિસ્ટમ અને કન્ટીન્યુઅસ પાથ સિસ્ટમ સમજાવો.	૦૭
Q. 4	(a)	Draw only block diagram of CNC machine.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	CNC મશીન નો માત્ર બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૩
	(b)	Explain different types of drives used in CNC.	04
	(બ)	CNC મશીન માં વપરાતી વિવિધ પ્રકાર ની ડ્રાઇવ વિષે જણાવો.	૦૪
	(c)	Explain working of recirculating screw with figure.	07
	(ક)	રી-સર્ક્યુલેટિંગ સ્ક્રૂ ના કાર્ય ને આકૃતિ સાથે સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 4	(a)	List the tool used in CNC machine.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	CNC મશીન માં વપરાતા ટૂલ ની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain the different types of feedback devices used in CNC machines.	04
	(બ)	CNC મશીન માં વપરાતા વિવિધ પ્રકાર ની ફીડબેક ડિવાઇસ વિષે જણાવો.	૦૪
	(c)	Explain different types of main components used in CNC.	07
	(ક)	CNC મશીન ના મુખ્ય ભાગો વિષે ટુંક માં જણાવો.	૦૭
Q.5	(a)	Write any three M code and its functions.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	કોઈપણ ત્રણ M કોડ અને તેના કાર્ય જણાવો.	૦૩
	(b)	Write short note on tool radius compensation in CNC machine.	04
	(બ)	CNC મશીન માં ટૂલ રેડિયસ કંપનસેશન વિષે ટુંક નોંધ લખો.	૦૪
	(c)	Write a program to mill two square pockets of 40mm x 40mm for a given plat of 6 mm thickness using subroutine program as shown in figure-1.	07
	(ક)	આકૃતિ નં-૧ માં દર્શાવેલ પાર્ટ માટે સબરુટિન પ્રોગ્રામના ઉપયોગ કરીને 6 મીમી જાડાઈ ની આપેલ પ્લેટ માટે 40mm x 40 mmના બે ચોરસ પોકેટ બનાવવા માટે નો એક પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
		OR	
Q.5	(a)	Write function of G00, G04 and G20.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	CNC મશીન ના G00, G04 and G20 કોડ ના કાર્ય જણાવો.	૦૩
	(b)	Explain about tool length compensation in CNC machine.	04
	(બ)	CNC મશીન માં ટૂલ લેન્થ કંપનસેશન વિષે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a part program for CNC turning using do loop for a given figure-2.	07
	(ક)	આપેલ આકૃતિ-૨ માટે ડુ લૂપનો ઉપયોગ કરીને CNC ટર્નિંગ માટે પાર્ટ પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭




Figure-1




Figure-2